

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・美保小学校）



⑥国道53号からの進入禁止の規制時間が登校時間の実態とずれており、児童の横を多くの車両が通過。

＜対策メニュー＞
 ・土手側の通行を指導
 ・進入禁止規制時間を変更(7:30~8:30→7:00~8:00)



②道路の幅は大きめだが、外側線が整備されておらず、視覚的にも歩車分離ができていない。

＜対策メニュー＞
 ・必要に応じて外側線を整備を予定



③通過道路となっており、車両の数が多く、30km/hの速度規制があるものの飛ばす車も多い。

＜対策メニュー＞
 ・通学路の変更



⑤市道雲山吉成線が整備されてからは朝夕の通過車両の数も多い。

＜対策メニュー＞
 ・通学路の変更



④交差点の民地に切欠きが無く見通しが良くない。

＜対策メニュー＞
 ・ストップマークを配布



⑦水田沿いに柵が無く児童が落下する危険がある。

＜対策メニュー＞
 ・落下防止のための柵の設置を検討



①カーブミラーが設置してあるものの、支柱が腐っており添え木をすることで何とか直立を保っている状況。

＜対策メニュー＞
 ・カーブミラーの交換

