

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・倉田小学校）



③
見通しは良く、歩道・縁石は設置済み。車両速度がやや高い
＜対策メニュー＞
・減速マーク設置



①
・国道53号線から右折禁止を無視して進入してくる車両があり、県道八坂線からの流入車両も含め下り坂のためスピードが速く、冬期凍結時は特に危険。また、学校の植栽が死角を作っている。
＜対策メニュー＞
・減速マーク等の設置
・国道53号線からの右折車両の取り締まり
・死角を作っている植栽の枝打ち



②
見通しは良く、歩道・縁石は設置済み。車両速度がやや高い
＜対策メニュー＞
・減速マーク設置

