

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小学校） その1



③
児童は県道宝木停車場上光線の横断歩道を渡る。北側からの車がスピードを落とさないままカーブを曲がってくるため車からの歩行者が見えにくい。

<対策メニュー>
・横断歩道、ダイヤモンドマーク等既設路面標識修繕、敷設



②
幅員狭く、また歩道がないため、道路拡幅要望あり。

<対策メニュー>
・対応不可
※隣接して幅員の広い道路ができたため、以前より交通量減。



①
鳥取鹿野倉吉線、上光公民館前バス停付近。車両速度が高く、歩道は片側のみ。

<対策メニュー>
・側溝整備による歩行スペースの確保を検討



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小学校） その2



⑥ 市道沿いの側溝の蓋、開口部が大きく児童の足が挟まる恐れがある。

<対策メニュー>
・開口部にキャップを設置し開口部を塞ぐ



⑤ 道路幅員、路側帯ともに狭い。外側線が見えづらい箇所あり。

<対策メニュー>
・外側線の修繕



④ 路肩が狭いため、車と歩行者のすれ違いが危険である。

<対策メニュー>
・外側線を改良し路側帯の拡幅



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小学校） その3



⑦
横断歩道が消えかけており、視認しづらい。

- ＜対策メニュー＞
・横断歩道の修繕



⑧
既存の防犯灯では夜間は真っ暗。道路左側に水路があるが防護柵無し。

- ＜対策メニュー＞
・デリニエータを等間隔で設置



7

水尻池
長丁

小沢見トンネル

8

内海中

沖村

旭