

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・中ノ郷中学校） その1



②
周辺に民家の明かりが少なく、夕方以降は暗い

<対策メニュー>
・防犯灯の設置について
地元と協議



①
周辺に民家の明かりが少なく、夕方以降は暗い

<対策メニュー>
・防犯灯の設置について
地元と協議



⑤
周辺に民家の明かりが少なく、夕方以降は暗い

<対策メニュー>
・防犯灯の設置について
地元と協議



③
人目がほとんどなく、夕方以降の通学は防犯上危険。

<対策メニュー>
・通学路の変更を検討



④
周辺に民家の明かりが少なく、夕方以降は暗い


<対策メニュー>
・防犯灯の設置について
地元と協議



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・中ノ郷中学校） その2

⑥
2眼式カーブミラー設置済みだが、鏡面の腐食で見えない。

＜対策メニュー＞
・カーブミラーの修繕



⑦
雨天時、生徒の送迎車両が多い。

＜対策メニュー＞
・停止線の設置を検討



⑧
歩道沿いに深さ1.2mほどの蓋の無い側溝あり。転落の危険あり。

＜対策メニュー＞
・転落防止の防護柵を設置

