



No.1
施設遠景



No.2
車庫棟



No.3
洗車棟



No.4
管理棟
(解体対象外)



No.5
工場棟(北東面)



No.6
工場棟(北西面)



No.7
工場棟(東面)



No.8
工場棟(南面)



No.9
工場棟敷地擁壁
(東側)



No.10
工場棟南側




No.11
重油タンク




No.12
駐車場

	<p>No.13 焼却炉内部</p> <p>1・2号炉とも同様</p> <p>※堆積物(残灰)は 両炉合計で3m³程度</p>
	<p>No.14 電気集じん器内部</p> <p>1・2号炉とも同様</p>
	<p>No.15 電気集じん器内部</p> <p>1・2号炉とも同様</p>




No.16
飛灰コンベヤ

コンベヤ内の一部に
残灰有り



No.17
排水処理設備
(水槽)

水槽内は貯留水有り



No.18
ごみピット

推定水深約 10.0m

※写真は R6.10 現在の
状況



No.19
重油タンク

重油抜き取り・洗浄





No.20
予備ボイラ
燃料サービスタンク

重油抜き取り・洗浄



No.21
非常用発電機
燃料タンク

重油抜き取り・洗浄


	<p>No.22 破碎機駆動用油圧装置</p>
	<p>No.23 投入扉駆動用油圧装置</p>
	<p>No.24 火格子駆動用油圧装置</p>



No.25
屋上(東側)
ごみピット側上部



No.26
屋上(東側)
ごみピット側上部



No.27
屋上(西側・北)
炉室側上部



No.28
屋上(西側・南)
炉室側上部



No.29
屋上(西側・南)
炉室側上部



No.30
屋上(西側・南)
炉室側上部
ベンチレーター一部分