通学路対策予定・対策検討箇所図 （鳥取市・気高中学校）

①
信号機の支柱が歩道の中に設置してあり、歩行の妨げになっている

＜対策メニュー＞
・支柱の移設を検討

④
幅員狭く、雑草が茂り、すれ違いが困難

＜対策メニュー＞
・草刈りの実施
・進入禁止の規制を検討

③
抜け道として利用する車両、バスなどが通り交通量が多いが路側帯が狭い

＜対策メニュー＞
・側溝に蓋かけをして歩行スペースの拡幅を検討

②
集落内に出入りする車両が多数

＜対策メニュー＞
・外側線の設置を検討
・横断歩道の設置