


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・湖山小学校）

②

歩道幅員狭く、歩道が無い場所もある。路側帯も狭い。

＜対策メニュー＞

・「通学路」等の路面表示の設置



⑤

時速30キロの速度規制があるものの規制の標識が少ないためか車両の速度が速い。

＜対策メニュー＞

・速度規制標識の増設を検討
・「通学路」等の路面表示の設置



③

道路の幅員は広いが、歩車分離がなされていない。

＜対策メニュー＞

・外側線の整備



④

抜け道として利用する車両がある。見通しが悪い

＜対策メニュー＞

・カーブミラーの設置



①

抜け道として利用する車両が多い

＜対策メニュー＞

・「通学路」等の路面表示の設置

