

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・鹿野小学校）



① 道路幅員狭く、特に冬期積雪時は危険性が増す

<対策メニュー>
・道路拡幅、歩道の設置を検討



② カーブミラーの角度が不適で見通しが悪い。外側線のRが大きすぎる。

<対策メニュー>
・カーブミラーの調整
・外側線の引き直し



③ バスの待合スペースが無く危険。

<対策メニュー>
・バス停車帯の新設

