通学路対策予定・対策検討箇所図(鳥取市・瑞穂小学校)



①ガードレールの設置

<対策>

歩車道境界部に水路が有りガー ドレール設置は困難。代替策を 検討中。



②ガードレールの設置

<対策>

- ・歩道は縁石で仕切られており、破損箇所を除き、ガードレールを全路線に設置することは困難である。横断歩道付近への減速マーク(破線)の実施を検討する。
- 横断歩道の補修



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 26 情複、第 535 号) この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。