


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・湖東中学校）



①
道路両端に歩道はあるが、民地の植栽がはみ出ている箇所が多く見られる

＜対策メニュー＞
・植栽の剪定



②
東西方向の横断歩道には歩行者用灯器が設置されていない。また、教育センター方面へは歩行スペースが狭隘。

＜対策メニュー＞
・歩行者用灯器の増設を検討
・側溝を整備し歩行スペースを確保

