


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・面影小学校）



①
大杵橋北側、鉄製の階段が
老朽化・腐食している。

＜対策メニュー＞
・階段の移設を検討



②
やや複雑な形状の三叉路。
横断歩道無く、児童が飛び
出すと危険。

＜対策メニュー＞
・ストップシート支給
横断歩道の設置を要望

