

# 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・大正小学校）



①  
小学校東門。生垣が死角を  
作っており車両が出る際に  
危険が伴う。

＜対策メニュー＞  
・生垣の一部撤去、フェンス  
の設置を検討

