

一部改定の内容

1. 様式土 3 - 2 ③ 施工状況（工程管理、安全対策）について
 - ・評価対象項目中の該当項目の割合で a～d 評価に仕分けするようにはしていたが、評価対象項目を加点項目とし、該当項目が全くない場合でも c 評価とする(該当項目の割合ではなく該当項目の数で評価する)。
2. 様式土 3 - 5 (II 品質)及び様式土 3 - 6 (III 出来ばえ)において「電線共同溝工事」を追加する。
3. 様式土 3 - 5 (27) (=改定後の様式番号) の「維持補修工事」、「上記以外の工事」、様式土 3 - 5 (28)の「機械設備工事」及び様式土 3 - 5 (29)の「電気設備工事」についてはバラツキによる評価が不適切な工事と判断されるためバラツキの判断部を削除する。
4. 様式土 3 - 1 1 (記入方法及び留意事項)において「注 出来形のばらつき判定の仕方」の事例説明内容に間違いがあるため本内容を削除する。