

R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・美保南小）1/2

地理院地図
GSI Maps



< 要望等 >

登校班が横断するが、信号機がないので車との衝突が心配。

< 対策 >

- ・ 交通量調査で設置基準を満たしていることが確認できたので、押ボタン式信号機の設置に向けた手続きを進める。
- ・ 信号機設置の場合は、北側の滞留場所の安全確保のため、ラバーポールを設置する。

R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・美保南小）2/2

地理院地図
GSI Maps



< 要望等 >

ゾーン30に指定してほしい。

< 対策 >

- ・ゾーン30のエリアとして、国道53号、国道29号、県道八坂鳥取停車場線、市道吉成的場線の道路によって囲まれた区域を整備する手続きを進める。
- ・学校西側市道（吉成宮長2号線）にグリーンベルトを整備する。

