

通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・浜坂小学校) ①



⑤ 路側帯が狭い区間あり。

<対策メニュー>
・カラー舗装を敷設



② 街路樹がカーブミラーを遮っている。

<対策メニュー>
・街路樹の枝打ち実施



① 住宅街で交通量の少ない道路だが、児童の飛び出しが心配される。

<対策メニュー>
・ストップシートの支給



④ カーブミラーが劣化しており見えない。

<対策メニュー>
・カーブミラーの交換



③ 側溝のほとんどもに蓋が無い。

<対策メニュー>
・蓋の設置



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・浜坂小学校） ②

⑧
勾配があり道路形状も複雑で
車両や歩行者が交錯しやすい。

<対策メニュー>
・通行を制限するポール等の
設置を検討



⑩
カーブミラーの角度が不適で
確認がしづらい。

<対策メニュー>
・ミラーの点検調整



⑦
自転車道。周辺に民家の
明かりが少なく、夕方以降
は暗い。

<対策メニュー>
・防犯灯の設置について地元と協議



⑨
横断歩道、一時停止表示ととも
にほとんど消えてしまっている。

<対策メニュー>
・横断歩道、一時停止標示の修復



⑥
自転車道。周辺に民家の
明かりが少なく、夕方以降
は暗い。

<対策メニュー>
・防犯灯の設置について地元と協議

