


通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・逢坂小学校) ①

⑤ 道路に民地の植栽がはみ出している

<対策メニュー>
・植栽の剪定



県道鷲峰気高線

④ 横断旗置き場がない

<対策メニュー>
・横断旗置き場の設置




市道飯里下石中央線

県道鷲峰気高線

③ 道路に民地の植栽がはみ出している

<対策メニュー>
・植栽の剪定



市道殿山宮線


② 通学路沿いに柵があり、落下の危険

<対策メニュー>
・落下危険表示の設置を検討



① 路側帯が狭く、隣接する農地との間に2mほどの高低差あり

<対策メニュー>
・転落防止柵の設置



市道殿山宮線



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・逢坂小学校）②

⑩ 外側線が無い

<対策メニュー>
・外側線の整備



市道睦逢4号線

⑨ 外側線が無い

<対策メニュー>
・外側線の整備を検討



県道鷲峰気高線

⑧ 側溝に落下の危険

<対策メニュー>
・転落防止柵の設置



県道鷲峰気高線

⑦ 道が狭い

<対策メニュー>
・道路拡幅を検討



市道殿山宮線

⑬ 横断旗置き場がない

<対策メニュー>
・横断旗置き場の設置



県道鷲峰気高線

⑥ 通学路沿いに柵があり落下の危険

<対策メニュー>
・転落防止柵の設置



市道殿山宮線



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・逢坂小学校） ③

⑪
外側線が無い

＜対策メニュー＞
・外側線の整備



⑬
積雪時に道路が狭くなる

＜対策メニュー＞
・地元を除雪協力依頼



⑭
通学路沿いに水路があり、落下の危険

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の設置



⑫
横断歩道が消えかけている。
横断旗が未設置。

＜対策メニュー＞
・横断歩道の修繕
・横断旗置き場の設置



⑮
外側線が無い

＜対策メニュー＞
・外側線の整備



⑪

⑭

⑮

⑬

⑫