

H28 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・湖南学園）



①農道（六反田地内）

<要望>

路面がひび割れて危険なため、路面の舗装整備

<対策>

- ・アスファルト舗装で対応する



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 28 情複、第 719 号)
この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。