


## H28 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・福部小学校）



### ② 県道池谷福部停車場線

<要望>

カーブの見通しが悪く、カーブミラー等の設置

<対策>

・路側帯の白線を引き直す

(カーブミラーについては設置不可)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 28 情複、第 719 号)

この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。