


## ②⑦通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・富桑小学校）



① 市道 西品治28号線

<要望>

見通しが悪く、2面のカーブミラーの設置が必要

<対策>

・指導線の設置を実施予定



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 27 情複、第 641 号)  
この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。