

(4) 第一回鹿野地域振興会議に於ける委員提案議題

提案者 廣田敬祐

① 鹿野城跡公園の内堀・外堀の悪臭と対応について

1. 現状

鹿野城跡公園の入り口である外堀近くに来ると、異臭を感じる。
内堀周辺でも同様に感じる。
その原因は堀の水が腐っていると思われます。
永年の堀の水抜きを放置したことが主因で、それ以外にも原因があるのではと推測されます。

2. 問題点

折角、鹿野城跡周辺に来られた方々に不快の悪臭は再度の来訪を阻害すると考えます。

3. 対応

専門部署にてご検討をお願いしますが、堀の水替え策を検討して下さい。

以上