

# 通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・久松小学校)



①  
カーブミラーの無いT字路。民家の塀が死角をつくり、車両から児童が確認しづらい。

<対策メニュー>  
・カーブミラーの設置を検討。

