

R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小）1/3

地理院地図
GSI Maps



< 要望等 >


朝の交通量が多く、スピードを出す車もあり危険。押しボタン式信号又は通学路であることがわかる表示等を要望。

< 対策 >

信号機の設置基準（距離）を満たさないため、設置は難しい。

R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小）2/3

地理院地図
GSI Maps



< 要望等 >

グリーンベルト手前に「通学路」表示を要望。併せて、グリーンベルト手前～学校前交差点にかけて極めて車道が狭く、この区間を「ゾーン30」とするよう要望。三叉路にカーブミラーがないところがあり設置を要望。

< 対策 >

「ゾーン30」は車の抜け道対策として設定するものなので難しい。横断歩道の塗り直しを行う。



R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小）3/3

地理院地図
GSI Maps

