

R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・湖山小）3/3

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

通学時（特に下校時）に利用する横断歩道の待機場所が見通しの悪い交差点になっており、待っている児童に気づかず車が曲がってくる。カーブミラーはついているが、待っている児童をうまく映し出していない。大きく曲がって侵入するように促すカラーで道路を塗装するなどの対策を要望する。

<対策>

既設カーブミラーの鏡面が歪んでいるため交換する。