


# R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）1/2

地理院地図

GSI Maps



## <要望等>

- ・児童の急増（マンション新築）により登校班を分散させる必要があり、永楽通りの両側を登校している。
- ・高校生の自転車通学、通り抜けの速度超過車、徒歩通学が輻輳する重点路線。
- ・東品治交差点、末広温泉町交差点を回避する車が多く、速度も異常な速さ（永楽通りが優先道路のため弥生橋通りに合流しやすい）

## <対策>

「減速」の路面標示、「通学路」の注意標識を設置する。  
速度規制については、通行車両の速度調査を実施した結果、実勢速度が低いことから、現状のとおりとする。