

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・修立小学校） その1




③一方通行規制、路側帯は整備されているが、交通量が多い。

- <対策メニュー>
・「通学路」等の路面表示の設置
・通学路の変更を検討



②児童が車道に近いところで信号待ちをする。

- <対策メニュー>
・ストップシートの支給



①一方通行の規制はあるものの、交通量が多い。

- <対策メニュー>
・「通学路」等の路面表示の設置



⑤幅員狭い。

- <対策メニュー>
・「通学路」等の路面表示の設置



④外側線が消えかけている。

- <対策メニュー>
・外側線の修復



⑥幅員狭く通学時間帯は送迎の車両が多い。

- <対策メニュー>
・「通学路」等の路面表示の設置



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・修立小学校） その2



⑩一方通行規制、路側帯は整備されているが、抜け道として利用する車両が多い。



<対策メニュー>
・「通学路」等の路面表示の設置

⑫外側線が消えかけている。



<対策メニュー>
・外側線の修復

⑧左折車両による児童の巻き込みが懸念される。



<対策メニュー>
・区画線の改良、ポストコーンの設置

⑪鳥取駅方面からの右折レーンが消えかけており、右直事故発生の際は横断待ちの児童にも危害が及ぶ可能性がある。



<対策メニュー>
・右折レーン表示の修復

⑨ポストコーン、カラー舗装が整備されているが、児童が利用していない。



<対策メニュー>
・整備された路側帯を通学するよう指導

⑦ポストコーン、カラー舗装が整備されているが、児童が利用していない。



<対策メニュー>
・整備された路側帯を通学するよう指導