


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・富桑小学校）



①外側線が無く、抜け道として利用する車両が多い。

<対策メニュー>

- ・「通学路」等の路面表示の設置
- ・外側線等の設置



②交通量は少ないが路上駐車が多く、児童はそれを避けながらの通学を強いられる。

<対策メニュー>

- ・路上駐車を取り締まりを強化



③横断歩道が無い。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置を検討



④停止線が消えかけている。

<対策メニュー>

- ・停止線の修復



⑤「通学路」の路面標示は整備されているが、外側線が無い。

<対策メニュー>

- ・外側線の整備

