


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・面影小学校）①



④
バス路線であり、1時間に1本
ほどバスが通過する。外側線
等無し。

<対策メニュー>
・外側線の設置



③
横断歩道が無い

<対策メニュー>
・横断歩道の設置を検討




①
複雑な形状の交差点で児
童と車両が交錯しやすい

<対策メニュー>
・カラー舗装を敷設し、児童
の導線を明確化



②
住宅の増加により見通しが
低下しつつある

<対策メニュー>
・カーブミラーの設置



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・面影小学校）②



⑤
通過車両多いが歩車分離ができていない

<対策メニュー>

- ・外側線等の設置を実施
- ・通学路等の路面表示を実施



⑥路側帯が狭い

<対策メニュー>

- ・通学路の変更を検討



⑦外側線等無く、歩車分離ができていない

<対策メニュー>

- ・外側線等の設置、または減速マーク等の路面表示を敷設

