

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・美和小学校）

①
路側帯ほぼ無し

<対策メニュー>
・通学路の変更を検討



②
横断歩道の標示がかなり
消えてしまっている

<対策メニュー>
・横断歩道表示の修繕



③
押しボタン式信号機の青信号
が短く、児童が渡りきれない。
バス停車帯が無く、乗り降りの
際が危険。

<対策メニュー>
・青信号の時間延長
・バス停車帯の設置と歩道の拡幅

