

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・大正小学校）



① 大型車両の通過がある



<対策メニュー>
・ストップマークを支給

⑦ 狭い歩道、ガードレール無し。車両多い。



<対策メニュー>
・ガードレール等の設置を検討

⑤ 縁石付の歩道が整備されているが、一部歩道が欠けた区間あり



<対策メニュー>
・歩道、路側帯の整備

⑥ 歩道は整備されているがガードレールは一部のみ



<対策メニュー>
・ガードレールを増設

④ 抜け道として利用する車両が増加した



<対策メニュー>
・センターラインを設置し車両の導線確保

② 歩道を塞ぐように道路案内標識が設置してある



<対策メニュー>
・標識の撤去・移設

③ 工場の植栽で車両から児童が見えづらい。



<対策メニュー>
・植栽の剪定依頼