

# 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・米里小学校）



⑤ 外側線が消えており不鮮明。

<対策メニュー>  
・外側線の修繕



④ 横断歩道に信号機無し。

<対策メニュー>  
・通学路の変更を検討



③ 通学時間の進入禁止規制があるが、幅員狭い。

<対策メニュー>  
・「通学路」等の路面表示の敷設



① 歩道と隣接する水田との間の落差が大きい。

<対策メニュー>  
・転落防止柵の設置



② 道路沿いの側溝が積雪時に見えにくい。

<対策メニュー>  
・デリニエーター等の設置を検討

