


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・岩倉小学校）


⑥
路側帯狭く、交通量も多い。

<対策メニュー>
・カラー舗装の敷設



⑤
一時停止表示が消えかけている。

<対策メニュー>
・一時停止表示を修復



④
外側線が消えかけている。

<対策メニュー>
・外側線の修復



③
歩道が狭く、横断待ち児童の待機スペースが不足している

<対策メニュー>
・歩道の拡幅



②
左折禁止の時間規制を無視する車両がみられる。

<対策メニュー>
・取締りの実施



①
東部総合事務所駐車場に入る車両との接触の可能性あり

<対策メニュー>
・車両への注意喚起標識の設置

