

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・河原第一小学校）



①
バス停が狭く、待合時が危険。今後も児童が増加する予定である。

<対策メニュー>
バス停車帯の設置



③
見通しが悪く傾斜もある。

<対策メニュー>
・一時停止、一方通行規制標識の修繕
・減速マーク等の設置



②
歩道橋により見通しが悪く、進入してくる車両と児童との接触の危険がある

<対策メニュー>
・横断歩道、路面表示の塗り直し
・高欄の改修
・「通学路」等の路面表示の設置

