


通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・浜村小学校) ①



⑤ 街路樹が歩行スペースにはみ出している

<対策メニュー>

- ・植栽の剪定

市道砂丘2号線

③ 見通しが悪く、歩車分離もできていない

<対策メニュー>

- ・カーミラーの設置
- ・外側線の整備

市道砂丘12号線

④ 道路、歩道に民地の植栽がはみ出してしまっている

<対策メニュー>

- ・植栽の剪定

市道浜村観光道路線

① 外側線無く、T字路部分に停止線も無い

<対策メニュー>

- ・停止線の設置
- ・外側線の整備

市道勝見通学線

市道浜村8号線

② 児童の横断位置が曖昧


<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置を検討

市道浜村乙亥正線

市道日光浜村線

通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・浜村小学校) ②



⑨
歩道は整備されているが、法面からの草木の浸食が激しい

<対策メニュー>
・防草コンクリートの敷設



⑥
停止線、外側線等無し

<対策メニュー>
・停止線の設置
・外側線の整備



⑦
見通し悪く、外側線等無し

<対策メニュー>
・カーブミラーの設置
・外側線を整備



⑧
大きなカーブで見通しが悪い

<対策メニュー>
・カーブミラーの設置



⑩
路側帯が狭い

<対策メニュー>
・外側線の引き直し



浜村海岸

⑥

⑦

⑧

⑨

八東水

姉泊海岸

姫路

姉泊

姉泊新田

北浜

町

下原

八幡

勝見

気高

町

坂本

下坂本

高江

気