

通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・青谷小学校) ①

③
草が生い茂り、視界を遮る。

<対策メニュー>
・防草コンクリートの設置



④
積雪時に側溝が見えない。

<対策メニュー>
・視線誘導標の設置



②
歩道が陥没している。

<対策メニュー>
・歩道の修繕



①
落石、倒木等の危険あり

<対策メニュー>
・法面の整備



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・青谷小学校）②



⑦

深い用水路があり、落下の危険。

- <対策メニュー>
・転落防止柵の設置



⑦

⑤


⑤

バス停車帯が無く危険。

- <対策メニュー>
・バス停車帯の設置



通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・青谷小学校）③



⑧
車道とバス停車帯が区切られていない。

<対策メニュー>
・区画線の設定



⑥
横断歩道が無い。

<対策メニュー>
・横断歩道の設置を検討

