

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・鳥取南中学校）



①利用生徒が非常に多いが、横断待機スペースが狭隘で車道にあふれてしまう。

＜対策メニュー＞
・歩道（待機スペース）の拡幅
※写真は対策後



③通学時間帯は進入禁止の規制があるものの、規制の標示が消えかけている。

＜対策メニュー＞
・表示の修復



④幅員は広いが、歩行スペースの狭い部分が多い。

＜対策メニュー＞
・「通学路」等の路面表示の設置を検討



②鳥取第4幼稚園の送迎車両往来が多く、生徒と車の距離が近い。

＜対策メニュー＞
・カラー舗装の敷設



⑤車両の出入りが少なくないが、横断歩道が無い。

＜対策メニュー＞
・横断歩道の設置を検討

