

# 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・高草中学校） その1



①  
歩道狭く、無い所もある。全体的に歩道に凹凸が多く利用しづらい。

<対策メニュー>  
・凹凸の修復等を検討



⑤歩道途切れている区間あり。路側帯が土や草で覆われている。

<対策メニュー>  
・路側帯の土や草の手入れを検討



③  
通過車両多くスピードも高い。横断待ちの生徒が不安。

<対策メニュー>  
・ポストコーン等の設置を検討



②  
車両速度高く、高架下で見通しが良くない。

<対策メニュー>  
・減速マークの設置を検討



# 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・高草中学校） その2



④見通しが悪く、車両の往来多い。

<対策メニュー>  
・通学路の変更を検討



⑦水量の多い用水路沿いだが、ほとんど防護柵が無い。

<対策メニュー>  
・防護柵の設置を検討



⑥交通量の多いT字路。南側のみ横断歩道あり。

<対策メニュー>  
・横断歩道を北側にも増設することを検討

