

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・福部中学校）

④ 国道との交差点の手前で歩道が細くなっている。

<対策メニュー>
・歩道の拡幅



③ 交通量非常に多いが、歩道が狭くなっている。

<対策メニュー>
・歩道の拡幅



② バスレーンが無く、バスが停車するたびに渋滞が起こり、見通しが悪化する。横断生徒と車両との接触が懸念される。

<対策メニュー>
・バス停車帯の新設



① 歩道と隣接する水田との高低差が大きく危険。

<対策メニュー>
・転落防止柵の設置

