

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・用瀬中学校）

①
・路側帯狭く、見通し悪い。

＜対策メニュー＞
・張出歩道の整備





②
・歩道が無く路側帯も狭い。

＜対策メニュー＞
・歩道の設置



④
・降雨の際水に浸かってしまう。

＜対策メニュー＞
・通学路の変更



③
・川へ転落する危険。冬期は特に。

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の整備

