


通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・鹿野中学校）①



⑤
カーブミラーの角度が不適で見通しが悪い。
外側線のRが大きすぎる。

<対策メニュー>
・カーブミラーの調整
・外側線の引き直し



②
カーブミラーの角度が不適、見通しが悪い。

<対策メニュー>
・カーブミラーの調整



①
停止線が消えかかっている。

<対策メニュー>
・停止線の引き直し



④
カーブミラーの角度が不適、見通しが悪い。

<対策メニュー>
・カーブミラーの調整



③
カーブミラーの鏡面が劣化、見通しが悪い。

<対策メニュー>
・カーブミラーの清掃



通学路対策予定・対策検討箇所図 (鳥取市・鹿野中学校) ②



⑥ 道路幅員狭く、特に冬期積雪時は危険性が増す

<対策メニュー>
・道路拡幅、歩道の設置を検討



⑧ 照明が無く、夜間が危険である。

<対策メニュー>
・街路灯の設置を検討



⑦ カーブミラーの角度が不適、見通しが悪い。

<対策メニュー>
・カーブミラーの調整



⑨ 歩道が無く、やや狭い路側帯のみ。

<対策メニュー>
・カラー舗装の敷設

