

資料 2

鳥取市立小中学校耐震診断結果及び耐震化計画

学校名	棟名	棟数	構造	階数	完成年度	延べ面積 (㎡)	判定指標 (Iso)	安全性、緊急度の指標		con強度 (N/mm ²)	安全性評価区分	緊急度判定	耐震化計画
								構造耐震指標 (Is)	保有水平耐力 (q)				
久松小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S45	1,800	0.7	0.40	1.00	24.7	B	③	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S45	1,870	0.7	0.40	1.42	20.9	B	③	H23~28
修立小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S36	713	0.7	0.33	1.60	16.3	B	③	H21 (改築)
	教室棟	1	RC	3	S33	1,039	0.7	0.38	1.86	21.7	B	③	H21 (改築)
	教室棟	1	RC	3	S32	686	0.7	0.35	1.70	16.2	B	③	H21 (改築)
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S57	1,170	0.7	0.65	1.04	38.5	B	⑤	H21 (改築)
富桑小学校	教室・特別教室棟	1	RC	3	S50	1,262	0.7	0.32	1.10	36.2	B	②	H23~28
	教室・特別教室棟	1	RC	3	S53	528	0.7	0.40	1.33	39.7	B	③	H23~28
稲葉山小学校	教室・特別教室棟	4	RC	3	S46~50	1,680	0.7	0.45	1.50	18.1	B	④	H23~28
美保小学校	教室棟	1	RC	3	S45	600	0.7	0.28	1.20	28.4	A	①	H19 (補強)
	管理・教室棟	1	RC	3	S56	1,647	0.7	0.41	1.36	33.7	B	③	H19 (補強)
	特別教室棟	2	RC	3	S49, 53	1,458	0.7	0.38	1.06	26.1	B	③	H19 (補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S57	915	0.7	1.00	1.30	34.1	C	⑦	
	体育館	1	S	1	S55	1,000	0.7	0.40	1.23		B	②	H23~28
明德小学校	教室・特別教室棟	1	RC	3	S52	1,875	0.7	0.49	1.63	37.5	B	④	H23~28
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S53	1,209	0.7	0.49	1.17	23.5	B	④	H23~28
	体育館	1	S	1	S56	981	0.7	0.57	1.75		B	⑤	H23~28
倉田小学校	教室棟	1	RC	3	S44	968	0.7	0.66	2.30	19.6	B	⑥	H23~28
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S54	966	0.7	0.51	1.73	33.7	B	④	H23~28
面影小学校	管理・特別教室棟	3	RC	3	S47~53	2,365	0.7	0.52	1.85	27.3	B	④	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S56	737	0.7	0.51	1.03	41.5	B	④	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S57	1,093	0.7	0.56	1.66	32.1	B	⑤	H23~28
神戸小学校	管理・教室・特別教室棟	1	RC	3	S47	998	0.7	0.54	1.47	31.9	B	④	H23~28
	特別教室棟	1	RC	3	S56	505	0.7	0.66	1.10	44.8	B	⑤	H23~28
美和小学校	教室棟	1	RC	3	S42	2,281	0.7	0.46	1.59	15.5	B	④	H23~28
大正小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S50	2,385	0.7	0.55	1.37	34.8	B	⑤	H23~28
明治小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S40	1,121	0.7	0.36	1.24	14.9	B	②	H23~28
世紀小学校	管理・教室棟	2	RC	3	S43, 44	2,535	0.7	0.31	1.30	25.4	B	②	H20 (補強)
	教室棟	1	RC	3	S57	1,273	0.7	0.75	2.53	42.7	C	⑦	
湖山小学校	管理・特別教室棟	4	RC	3	S46~54	3,378	0.7	0.55	1.99	27.6	B	⑤	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S54	1,106	0.7	0.40	1.15	28.2	B	③	H23~28
	体育館	1	S	1	S48	632	0.7	0.77	2.38		C	⑦	
湖南小学校	教室棟	2	RC	3	S33, 34	1,420	0.7	0.53	2.38	21.9	B	⑤	H20 (補強)
末恒小学校	管理・教室棟	2	RC	3	S49, 50	1,471	0.7	0.32	1.00	28.7	B	②	H21 (補強)
	教室棟	1	RC	3	S54	840	0.7	0.39	1.30	30.2	B	②	H21 (補強)
米里小学校	教室棟	1	RC	3	S55	1,253	0.7	0.60	1.20	32.7	B	⑥	H23~28
	体育館	1	S	1	S54	560	0.7	0.34	1.04		B	②	H23~28
浜坂小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S48	972	0.7	0.35	1.03	32.8	B	②	H23~28
	教室・特別教室棟	2	RC	3	S48, 53	2,028	0.7	0.57	1.07	29.2	B	④	H23~28
	体育館	1	S	1	S49	632	0.7	0.77	2.38		C	⑦	
河原第一小学校	管理・教室棟	2	RC	3	S49, 50	3,364	0.7	0.68	1.10	22.8	B	⑥	H23~28
	体育館	1	RC	1	S50	1,056	0.7	0.90	1.50	23.5	C	⑦	
西郷小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S47	1,949	0.7	0.55	1.87	19.1	B	⑤	H23~28
	体育館	1	S	1	S47	565	0.7	0.31	0.77		B	②	H22 (補強)
用瀬小学校	管理・教室・特別教室棟	1	RC	3	S45	2,942	0.7	0.22	0.97	20.8	A	①	H21 (補強)
	体育館	1	RC	1	S45	648	0.7	1.58	7.83	21.2	C	⑦	

鳥取市立小中学校耐震診断結果及び耐震化計画

学校名	棟名	棟数	構造	階数	完成年度	延べ面積(m ²)	判定指標(Iso)	安全性、緊急度の指標		con強度(N/mm ²)	安全性評価区分	緊急度判定	耐震化計画
								構造耐震指標(Is)	保有水平耐力(q)				
佐治小学校	特別教室棟	2	RC	2	S49, 50	771	0.7	0.55	1.33	19.2	B	④	H22(補強)
	管理・教室棟	1	RC	3	S50	2,056	0.7	0.26	1.03	20.0	A	①	H22(補強)
	体育館	1	RC	1	S50	757	0.7	1.35	2.30	21.0	C	⑦	
浜村小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S52	1,617	0.7	0.60	1.09	21.9	B	⑤	H23~28
青谷小学校	教室棟	1	RC	3	S55	2,049	0.7	0.56	1.89	26.7	B	⑤	H21(補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S57	1,309	0.7	0.87	2.91	28.7	C	⑦	
(青谷小南校舎)	管理・教室棟	1	RC	3	S54	1,770	0.7	0.76	1.10	31.8	C	⑦	
東中学校	管理・特別教室棟	2	RC	4	S55, 56	3,224	0.7	0.44	1.49	34.4	B	④	H23~28
	教室棟	1	RC	4	S56	2,325	0.7	0.42	1.33	37.8	B	④	H23~28
	体育館	1	S	1	S56	1,319	0.7	0.35	1.07		B	②	H23~28
南中学校	教室棟	2	RC	3	S43, 44	2,921	0.7	0.25	1.10	15.7	A	①	H22(補強)
	管理・特別教室棟	2	RC	3	S44, 45	1,390	0.7	0.48	1.13	20.3	B	③	H22(補強)
	武道場	1	S	1	S52	350	0.7	0.57	1.37		B	④	H23~28
北中学校	教室棟	1	RC	2	S36	414	0.7	0.35	1.03	11.7	B	②	H23~28
	教室棟・特別教室棟	2	RC	3	S40, 52	3,332	0.7	0.38	1.23	14.6	B	③	H23~28
	管理・特別教室棟	3	RC	3	S38, 39	1,876	0.7	0.42	1.40	22.8	B	④	H23~28
江山中学校	管理・特別教室棟	3	RC	3	S39~50	2,437	0.7	0.23	0.86	18.0	A	①	H19(補強)
	武道場	1	S	1	S52	350	0.7	1.01	2.42		C	⑦	
高草中学校	武道場	1	S	1	S54	350	0.7	0.94	2.25		C	⑦	
湖東中学校	教室棟	1	RC	3	S53	2,027	0.7	0.39	1.03	36.7	B	②	H23~28
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S54	1,985	0.7	0.43	1.43	42.4	B	④	H23~28
湖南中学校	管理・教室棟	1	RC	3	S57	696	0.7	0.47	1.57	33.0	B	③	
	管理・教室棟	1	RC	3	S54	834	0.7	0.45	1.50	27.0	B	③	
桜ヶ丘中学校	教室棟	1	RC	3	S54	1,569	0.7	0.55	1.75	37.6	B	⑤	H23~28
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S55	1,669	0.7	0.56	1.43	31.8	B	⑤	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S57	540	0.7	1.41	2.06	34.9	C	⑦	
	体育館	1	S	1	S55	1,027	0.7	0.45	1.38		B	④	H23~28
国府中学校	特別教室棟	1	S	1	S53	387	0.7	1.64	2.58		C	⑦	
	体育館	1	S	1	S55	1,104	0.7	0.13	0.40		A	①	H21(補強)
	寄宿舎	1	S	2	S55	499	0.7	0.80	1.40		C	⑦	
河原中学校	体育館	1	S	1	S40	896	0.7	0.07	0.19		A	①	H23~28
	実習棟	1	S	1	S40	215	0.7	0.73	1.46		C	⑦	H22(改築)
	教室棟	2	RC	3	S38	1,806	0.7	0.16	0.70	18.8	A	①	H22(改築)
	管理棟	1	RC	2	S39	352	0.7	0.35	1.17	18.0	B	②	H22(改築)
	管理・特別教室棟	2	RC	3	S39, 40	1,264	0.7	0.28	0.93	21.3	A	①	H22(改築)
用瀬中学校	管理・教室・特別教室棟	2	RC	3	S32, 33	2,215	0.7	0.33	1.13	14.8	B	②	H23~28
佐治中学校	管理・教室棟	1	RC	3	S52	1,375	0.7	0.27	1.13	24.3	A	①	H22(補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S52	751	0.7	0.63	1.27	31.9	B	④	H22(補強)
	体育館	1	RC	2	S53	1,153	0.7	1.15	3.83	24.8	C	⑦	
気高中学校	管理・特別教室棟	1	RC	3	S42	1,952	0.7	0.51	1.02	16.9	B	④	H23~28
	教室棟	1	RC	3	S42	1,789	0.7	0.45	1.47	17.8	B	④	H23~28
	体育館	1	S	1	S43	1,220	0.7	0.55	1.68		B	④	H23~28
青谷中学校	教室棟	1	RC	3	S34	994	0.7	0.43	1.62	21.3	B	④	H23~28
	教室・特別教室棟	1	RC	3	S35	1,546	0.7	0.44	1.64	19.7	B	④	H23~28

構造 RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造