通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・久松小学校）

①フェンス設置により見通しが悪い。注意喚起標識の設置を要望。

＜対策＞

・横断歩道の前にストップマークを貼っているが、至急にもう１つストップマークをつける。

・減速マークを検討

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 26 情複、第 535 号)
この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。