

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・国府東小学校）



②
歩道が狭いところがあり
車両の速度も高い。

<対策メニュー>
・視線誘導標の設置



①
見通しが悪く、時速40キロの制限
速度を守らない車両がみられる。

<対策メニュー>
・速度標識の増設等で車速の抑制を検討
・校内植栽の剪定

