11　景観関連

11　景観関連

資料11－１　景観の現地調査結果

対象事業実施区域周辺における主要な眺望地点として現地調査を実施した調査結果について以下に示す。

（１）調査地点

調査地点は、主要な眺望地点、その他不特定多数の人が利用する地点からの眺望のうち、事業により影響を受ける可能性のある代表的な地点とし、表11-1.1、図11-1.1に示すとおりである。

表 11-1.1　眺望景観調査地点

地点番号	地　点　名	対象事業実施区域からの方位	対象事業実施区域からの距離
地点Ａ	霊石山	北	約 2.1km
地点Ｂ	河原城	北西	約 2.3km
地点Ｃ	郷原地区	北東	約 0.9m
地点Ｄ	山手地区	北	約 1.3km
地点Ｅ	徳吉地区	北西	約 1.2km
地点Ｆ	福和田地区	北西	約 1.0km
地点Ｇ	三谷地区	東	約 1.2km
地点Ｈ	釜口地区	南	約 1.3km
地点Ｉ	道の駅	北西	約 1.1km
地点Ｊ	千代川さくらづつみ公園	北西	約 1.3km
地点Ｋ	八上姫公園	西	約 1.5km
地点Ｌ	ＪＲ因美線	北東	約 0.7m
地点Ｍ	和奈見橋付近	南	約 2.3km

（２）調査時期

現地調査の調査時期及び撮影条件は、表11-1.2に示すとおりである。

表11-1.2　調査時期及び撮影条件

調査日	撮影高さ（カメラ高さ）	天候	使用カメラ	使用レンズ
平成22年10月17日(日) ～ 平成22年10月19日(火) 平成24年１月18日(水)	地上約1.5m	晴	SONY αNEX-3	SONY SEL1855 E18-55mm F3.5-5.6 OSS (35mm判換算27-82.5mm相当)



図 11-1.1　眺望景観調査地点位置図

（３）調査結果

現地調査により撮影した写真は、図11-1.2(1)～(3)に示すとおりである。

＜地点Ａ：霊石山＞

＜地点Ｂ：河原城＞

＜地点Ｃ：郷原地区＞

＜地点Ｄ：山手地区＞

＜地点Ｅ：徳吉地区＞

＜地点Ｆ：福和田地区＞

図 11-1.2(1)　現地調査結果

＜地点Ｇ：三谷地区＞

＜地点Ｈ：釜口地区＞

＜地点Ｉ：道の駅＞

＜地点Ｊ：千代川さくらづつみ公園＞

＜地点Ｋ：八上姫公園＞

＜地点Ｌ：ＪＲ因美線＞

図11-1.2(2)　現地調査結果

＜地点M：和奈見橋付近＞

図 11-1.2(3)　現地調査結果