


# 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・東郷小学校）



①  
歩道が側溝に向かって傾斜しており、転落の可能性がある。



<対策メニュー>  
・傾斜の修正