

通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・佐治小学校）



①
歩道未整備。車両速度も高い。
＜対策メニュー＞
・減速マーク等の敷設を検討



③
歩道未整備。横断歩道付近は見通しも良くない。
＜対策メニュー＞
・減速マーク等の敷設を検討



②
カーブで見通しが悪く、車両から横断児童が確認しづらい。
＜対策メニュー＞
・横断歩道の移設

