

R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・河原第一小） 1/2



<要望等>


併設されている河原橋歩道橋の柵が腐食しており、大変危険。早急に修繕を。

<対策>

既に発注済である。令和3年度及び4年度の2年間で柵部分を全面取替する。



R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・河原第一小） 2/2



<要望等>

狭い道路であるが、スピードを出す車両があり危険。スピード抑制対策を要望。

<対策>

啓発看板は設置場所がない。県が速度抑止のための道路標示（点線ラインなど）を検討する。

