

R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・津ノ井小） 1/2



<要望等>

スピードを出す車が多く、横断歩道を渡る際に危険。押しボタン式信号の設置。

<対策>

通学時間帯の交通量調査を行い、横断歩道の設置を検討する。


→交通量調査の結果、通行車両の交通量が少なく、設置の必要性は認められませんでした。

横断歩道のペイントが薄くなっているのを、再塗装する。

歩道側に「止まれ」の表示を貼り付ける



R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・津ノ井小） 2/2



<要望等>
不審者情報やスケボーをしている若者など、治安に不安がある。パトロールの強化、トンネル内の照明の改善。

<対策>
照明のセンサーが正常か点検する（①）。
駐在によるパトロールは引き続き実施。

