

R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・佐治小）1/3

地理院地図
GSI Maps



<要望等>
下り坂なので、スピードが出ている車が多く、また横断歩道もないため、歩行者がいることに気づきにくい。

<対策>

- ・減速マークを表示
- ・通行車両に対する現地指導
- ・通学路の安全走行を促す広報を実施